

# Avioneta se estrelló por cables viejos

La caída de la avioneta ultraligera 'Hawk' que cobró el viernes la vida de dos personas en una pampa de Mórrope, en Lambayeque, se debió a la falta de mantenimiento constante a los cables del control de mando, dijo Víctor Girao, piloto y experto en Derecho Aeronáutico.

“Varias avionetas de ese tipo se han estrellado por la rápida corro-

sión y rotura de los cables del control de mando. Es evidente que el Aeroclub de Chiclayo no hizo el mantenimiento de la nave por falta de recursos”, precisó.

Añadió que la Dirección de Aeronáutica Civil debería investigar este accidente y no la Fuerza Aérea del Perú porque es un hecho ocurrido en un vuelo civil. (Ll. Vásquez) ■